

**AVIS DE SÉCURITÉ**  
**DISTRIBUTION**  
**POTENCE ROTATIVE**

*S.V.P. diffuser à tout le personnel du réseau aérien de Distribution*

**Contexte:**

Cet avis fait suite à un évènement survenu dans le territoire Laurentides au site l'Assomption. Les monteurs étaient à installer un transformateur à l'aide de la potence rotative de marque J.L. Leclerc lorsqu'ils ont remarqué une fissure sur la potence.

**Population concernée:**

monteurs, jointeurs, dépanneurs

**Nous vous demandons de vérifier visuellement tous les potences rotatives de marque J.L. Leclerc afin de déceler s'il y a ou non des fissures.**

**Le territoire Laurentides a déjà procédé à la vérification de ces potences et n'a décelé aucun autre cas.**


**Le manufacturier est également avisé de ce problème.**


**Mesure à suivre**

Vérifier les potences et aviser la personne ressource lorsque le tout sera complété .

Si d'autres mesures sont nécessaires vous en serez avisés.

**Ressources support à contacter: Alain Filiatrault (816-7242)**

Préparé par:   
Gaétan Daigneault  
Chef Réseau aérien

 99-10-08  
Gérard Cyr  
Chef Unité Sécurité / Prévention  
Expertise & Support technique  
Distribution

c.c. Liste de diffusion

99.10.08