

**AVIS DE SÉCURITÉ**  
**DISTRIBUTION**  
**2003-01**  
**Interrupteur tripolaire CESAR**

*S.V.P. diffuser à tout le personnel du réseau aérien de Distribution*

**Contexte:**

Certaines anomalies ont été rapportées sur les interrupteurs tripolaires CESAR.

**Constatations:**

Il y a eu trois événements rapportés, un à Granby lors de la mise en route, un à Montréal lors d'une reprise en charge du réseau et un aux Îles de la Madeleine (cas non documenté).

**Population concernée:**

Monteurs, jointeurs, dépanneurs, gestionnaires

**Mesures à prendre**

Aucune manoeuvre sous tension en mode local ne peut être effectuée sur un interrupteur CESAR, seules les manoeuvres à distance peuvent être effectuées sur les appareils télécommandés.

Le débranchement des bretelles reliant l'appareil doit être effectué hors tension. Aucun travail à proximité de la moyenne tension ne doit être effectué.


L'interrupteur tripolaire CESAR ne peut être utilisé comme point de coupure de zone protégée.

Ces mesures sont en vigueur jusqu'à ce que les expertises aient été complétées.

**Ressource support à contacter:** Jacques Beaulieu HQ (816-3743)  
Bell (514) 385-8888 poste 3743

Préparé par:

  
Gaëtan Daigneault  
Chef Réseau aérien  
Expertise & Support technique  
du réseau de distribution

  
Gérard Cyr  
Chef Unité Sécurité / prévention  
Expertise & Support technique  
du réseau de Distribution

Émis le 2003-01-28