

**AVIS SÉCURITÉ**  
**RÉSEAU AÉRIEN/ SOUTERRAIN DE DISTRIBUTION**  
**2005-02**  
**INCIDENT / ÉCHELLES**

**À diffuser à tout le personnel du réseau aérien/souterrain de distribution**

**Contexte :** Lors de l'utilisation d'une échelle double de marque Featherlite, les monteurs ont remarqué une usure prématurée des rivets qui retiennent les barreaux inférieurs de cette dernière et que les barreaux pourraient se détacher de l'échelle. Après vérification, il s'avère que les rivets actuels seront remplacés par des rivets en acier qui eux n'ont pas ce problème d'usure prématuré.

**Population concernée :**

Gestionnaires, jointeurs, dépanneurs et monteurs

**Mesures à suivre :**

Vérifier visuellement toutes les échelles doubles de marque Featherlite.

Pour les échelles Featherlite, les réparations seront effectuées chez le fournisseur Maclean Power systems à Châteauguay. De plus une étiquette "**HYDRO QUÉBEC**" sera apposée sur ces échelles.


Nous n'avons pas ce problème avec les échelles Reynolds mais une vérification visuelle doit également être faite à titre de prévention.

De plus une norme provinciale sur l'entretien des échelles fera parti du volume de normes "Outillage et instrumentation B.41.14" qui paraîtra d'ici décembre 2005.

Aviser la personne ressource, lorsque les vérifications seront complétées.


**Personnes ressources à contacter :** Alain Filiatrault 816-7242

Approuvé par:

  
Gérard Cyr  
Chef Sécurité et prévention  
Maint. et expertise du réseau  
Vice-présidence – Réseau

05-06-28

Approuvé par :

  
Gaétan Daigneault  
Chef Réseau aérien  
Maint. et expertise du réseau  
Vice-présidence - Réseau

05-06-28

Émis le 05-06-28

# Échelle Featherlite

