

Date de l'événement *	: 2017-11-27	Heure :	12:00:00
Unité responsable *	: Environnement (Île de Montréal)		
Domaine * (CSP seulement)	: --		
Unité d'installation * (HQT seulement)	: --		
Coordonnateur (environnement)	: LAROCHELLE, Martine		
Responsable local (différent de cons. Environnement)	: Laurin-Laurin		
Direction Hydro-Québec :	: --		
Fournisseur responsable du déversement :		<input checked="" type="checkbox"/> Oui	<input type="checkbox"/> Non
Fournisseur	: Laurin-Laurin		

Plaintes et/ou couverture médiatique

- Client (incluant TDPR et SIC)
- Couverture médiatique
- Environnement Canada
- Ministère de l'Environnement (MDDEFP)
- Ministère des Ressources naturelles
- Ministère des Transports
- Impact notoire sur l'environnement
- Autre (voir Chronologie des événements)

Cause du déversement *

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Action humaine involontaire | <input type="checkbox"/> Fuite lente |
| <input checked="" type="checkbox"/> Bris d'équipement / composante | <input type="checkbox"/> Incendie |
| <input type="checkbox"/> Collision | <input type="checkbox"/> Vandalisme et vol |
| <input type="checkbox"/> Éclatement, explosion | <input type="checkbox"/> Indéterminée |
| <input type="checkbox"/> Éléments naturels | <input type="checkbox"/> Autre |
| <input type="checkbox"/> Faune | |

Coordonnées

Organisme	Avis	Date	Heure
<input type="checkbox"/> Ministère de l'Environnement (Canada)			
<input type="checkbox"/> Garde Côtière du Canada			
<input checked="" type="checkbox"/> Ministère de l'Environnement (Québec)	Alexandre Huot	2017-11-28	00:00:00
<input type="checkbox"/> Ministère ressources naturelles, forêts, faune et			
<input type="checkbox"/> Ministère des Transports			
<input type="checkbox"/> Régie du bâtiment			
<input type="checkbox"/> Municipalité			
<input type="checkbox"/> Police locale			
<input type="checkbox"/> Unité Environnement et développement durable			
<input type="checkbox"/> Intervenant Hydro-Québec			
<input type="checkbox"/> Unité Communications d'entreprise			
<input type="checkbox"/> Unité Relations avec le milieu			
<input type="checkbox"/> Unité Trésorerie, risques et assurances			

Type de document	Documents disponibles	Classement
	Titre du document	
<input checked="" type="checkbox"/> Bon de connaissance		
<input type="checkbox"/> Communications diverses		
<input type="checkbox"/> Factures		
<input type="checkbox"/> Fiche de renseignements		
<input type="checkbox"/> Plan, croquis ou schéma		
<input type="checkbox"/> Rapport de caractérisation		
<input type="checkbox"/> Rapport de déversement		
<input type="checkbox"/> Rapport de restauration		
<input type="checkbox"/> Rapport post-mortem		
<input checked="" type="checkbox"/> Résultats analytiques		
<input type="checkbox"/> Autre (voir Chronologie des événements)		

* Information obligatoire dans le système Oups!

Chronologie des événements : # dossier MDDELCC: 07-ue-d-171128-46 Déversement d'huile hydraulique à la suite d'un bris sur camion nacelle d'entrepreneur Client difficile a communiqué avec la police et la municipalité MDDELCC satisfait des interventions effectuées par Laurin-Laurin

Catégorie *	<input type="checkbox"/> Installations <input checked="" type="checkbox"/> Véhicules hors installation <input type="checkbox"/> Réseau de distribution	Type :	Véhicules
		Nom :	
Déversement a touché l'environnement :	<input checked="" type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non		
Équipement *	Circuit hydraulique	Tension :	
N° d'identification ou d'inventaire	:		
Adresse du déversement *	LS- Gatineau (Aylmer), 121 Sumac		
Code de localisation du bâtiment	:		
Région administrative du Québec	:		

Conditions météorologiques

- Ciel dégagé
- Faible pluie
- Forte pluie
- Neige
- Nuageux
- Venteux
- Indéterminé

Milieux contaminés

- Air ambiant
- Aire de circulation, stationnement
- Atteinte à la santé, à la vie, à la sécurité, au bien-être, au confort
- Bâtiment
- Clôture
- Cour à matériaux
- Égouts, PA et PT
- Emprise de ligne
- Fossé
- Piscine
- Plan d'eau, ruisseau
- Propriété appartenant à des tiers
- Puits d'eau potable
- Route, rue, trottoir
- Terrain aménagé
- Terrain d'Hydro-Québec
- Terrain vague
- Végétaux
- Zone de chantier

Mesures de protection

- Alarme
- Bassin de rétention
- Digue de sable ou autres matériaux
- Muret de confinement
- Réservoir
- Séparateur
- Tapis absorbant
- Indéterminée
- Autre (voir Remarques)

Remarques :

Information obligatoire dans le système Oups!

Produit primaire *	Produit secondaire
Catégorie * : <input type="checkbox"/> Gaz <input checked="" type="checkbox"/> Liquide <input type="checkbox"/> Solide	Catégorie : <input type="checkbox"/> Gaz <input type="checkbox"/> Liquide <input type="checkbox"/> Solide
Type de produit * : Huile hydraulique Description de la matière solide * : <div style="border: 1px solid black; height: 40px; width: 100%;"></div>	Type de produit : Description de la matière solide : <div style="border: 1px solid black; height: 40px; width: 100%;"></div>

Quantité totale déversée *	5,00	Unité :	L
Quantité déversée dans l'environnement*	:	Unité :	:
Quantité totale dans l'appareil BPC	:	Unité :	:
	:		(ppm)
État de la récupération *	: <input type="checkbox"/> En cours <input checked="" type="checkbox"/> Terminé <input type="checkbox"/> SO		Date : 2017-12-05
Appréciation de la quantité récupérée *	: 100%		
Délai d'intervention *	: 01: 00: 00 (JJ:HH:MM)		

Produit

Matières récupérées			
Matières	Quantité	Unité	Analyse
<input type="checkbox"/> Absorbants			<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Débris solides			<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Eau contaminée			<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Neige contaminée			<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Produit déversé			<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Sols contaminés	31,04	Tonne Métrique	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Végétaux			<input type="checkbox"/>

Ressource(s) extérieure(s)	
Nom	Firme/unité
	Laurin-Laurin

Remarques : Quantité déversée estimée par Entrepreneur

* Information obligatoire dans le système Oups!

Coûts et appréciation des interventions

Répartition des coûts	
Nature	Montant
<input type="checkbox"/> Firme externe	\$
<input type="checkbox"/> Personnel et matériel HQ	\$
<input type="checkbox"/> Réclamations et dédommagements	\$
<input type="checkbox"/> Autres coûts	\$
Total :	
Recouvrement auprès d'un tiers :	0,00
Coûts Hydro-Québec :	

Remarques coûts :

Gestionnaire(s) avisé(s) des recommandations		
Nom	Titre	Date

Récupération

Appréciation des interventions :

Recommandations et mesures correctives :

Responsable local

Appréciation des interventions :

Recommandations et mesures correctives :

Les intervenants HQ ont dû reprendre le dossier suite aux plaintes de clients.

* Information obligatoire dans le système Oups!