

AVIS DE SÉCURITÉ
DISTRIBUTION
Détecteur de gaz modèle TMX412-410

S.V.P. diffuser à tout le personnel du réseau souterrain de Distribution

Contexte: Suite à une fuite de gaz survenue le 16 janvier dernier dans le quadrilatère formé des rues Benett, Ste-Catherine, William-David, les dépanneurs en devoir ont procédé à des tests avec les employés de Gaz Métropolitain pour repérer les concentrations de gaz pouvant être concentrées dans nos structures souterraines (P.A). Notre détecteur de gaz, modèle TMX412 n'a fourni aucune lecture en L.E.L (lower explosif limit) comparativement à l'appareil utilisé par les employés de Gaz Métropolitain.

Nouveaux faits:


- Avis du fabricant du TMX nous assure du bon fonctionnement de l'appareil ;
- Après discussion avec certains travailleurs, lors de l'usage on n'utilise pas adéquatement la poire de récupération d'air pour l'échantillonnage d'air avant l'ouverture des structures ;
- Attendre le temps requis soit une (1) minute minimum avant de retirer le godet.

Recommandation:

1. De revoir lors des réunions chefs/employés, l'aide-mémoire des détecteurs de gaz utilisé, préparé par la formation technique :
 - son utilisation
 - et la prise d'échantillonnage
2. L'avis de sécurité sera incorporé à la formation pour les recyclages futures.

Note: De montrer l'importance de bien utiliser son appareil de détection car c'est pour sa propre sécurité et celle des autres.

Préparé par : Roland Bourdages
Conseiller prévention
Montréal


Gérard Cyr
Chef Unité Sécurité et Prévention
Expertise & Support technique
Distribution

p.j. (5)

c.c.: Richard Savage, CPSS, CRSS, Coge E.S.T., Directeurs des Territoires, Directeur Conduite du réseau,
Conseillers Prévention

99.02.16