

AVIS DE SÉCURITÉ
DISTRIBUTION
Potence Kearny

S.V.P. diffuser à tout le personnel du réseau aérien de Distribution

Contexte:


Cet avis fait suite à un incident qui est survenu au site Est du territoire Iles de Montréal et mettant en cause une potence de marque Kearny, qui s'est brisée lors de l'installation d'un transformateur.

L'incident s'est produit alors que des monteurs s'affairaient à l'installation d'un transformateur. Lorsque celui-ci a commencé à monter le système d'attache de la potence s'est brisé, heureusement sans causer de blessure. Aussi après analyse la mesure suivante est prise :

Nous vous demandons de retirer immédiatement ces potences et de les remplacer par d'autres qui sont normalisées à Hydro soit de la compagnie Chance, Sherman & Reilly, Payer Pefco ou J. L. Développement

Ressources support à contacter: Gilles Héту (816-7289) ou Francois Fortier (816-7229)

Préparé par: 
Gaëtan Daigneault
Chef Réseau aérien

 99-06-29
Gérard Cyr
Chef Unité Sécurité / Prévention
Expertise & Support technique
Distribution

c.c Liste de distribution