

**AVIS DE SÉCURITÉ**  
**DISTRIBUTION**  
**Grue tarière (nacelle)**

*S.V.P. diffuser à tout le personnel du réseau aérien de Distribution*

**Contexte:**

Cet avis fait suite à un incident survenu sur une grue tarière de modèle K10 dont le panier s'est détaché lors du remisage.

**Mise en situation :**

L'incident s'est produit après que les monteurs eurent effectué du travail à partir de la nacelle de la grue tarière, lorsqu'ils ont procédé au remisage de la nacelle, à l'aide du système de basculement hydraulique du camion, le support de la nacelle sur le mât de la grue s'est brisé.


**Population concernée:**

monteurs, jointeurs, dépanneurs

Nous interdisons l'utilisation des nacelles installées sur des grues tarières qui sont équipées de basculement hydraulique tant et aussi longtemps que le groupe maintenance des véhicules n'aura pas vérifié le support de la nacelle sur le mât. Cette mesure ne s'applique pas si la grue tarière est utilisée en grue seulement (panier en position de remisage avec barrure enclenchée ou que le panier a été enlevé). De plus la restriction sera levée sur chacun des camions au fur et à mesure que les installations seront vérifiées et/ou modifiées par le groupe maintenance des véhicules.

**Ressources support à contacter:** Gilles Héту (816-7289)

Préparé par: Gaétan Daigneault  
Chef Réseau aérien

  
99-07-09  
Gérard Cyr  
Chef Unité Sécurité / Prévention  
Expertise & Support technique  
Distribution

c.c.: Liste de diffusion

99-07-09