

AVIS DE SÉCURITÉ
DISTRIBUTION
2001-15
Nacelle Posi 500

S.V.P. diffuser à tout le personnel du réseau aérien de Distribution

Contexte:

Cet avis fait suite à un incident survenu à une équipe de monteurs du territoire Laurentides et à un rappel de Posi-Plus.

Mise en situation :

L'incident est survenu alors qu'un monteur dans la nacelle a accroché la manette de contrôle du panier et le mât est descendu sans que la gâchette soit utilisée.

Le problème est causé par la pression qui reste dans le système hydraulique pendant un certain temps.

Population concernée:

Monteurs, jointeurs, dépanneurs.

Procédure d'utilisation temporaire

A partir de maintenant et jusqu'à ce qu'un avis contraire soit émis, lors d'un déplacement de nacelle impliquant une descente du mât supérieur il faudra:


- immobiliser la nacelle en position de travail, (la manette de commande est au point mort)
- sans utiliser la gâchette (trigger) tirer à 2 reprises sur la manette de commande de façon à faire monter le mât


Ceci permettra de balancer la pression hydraulique dans le système et évitera que le mât ne descende si la manette est accrochée.

Une campagne de rappel (visant 116 nacelles), sera mise en place d'ici le 3 décembre afin de corriger la situation.

Ressources support à contacter: Gilles Héту (816-7289)

Préparé par:


Gaétan Daigneault
Chef Réseau aérien
Expertise & Support technique


Gérard Cyr
Chef Unité Sécurité / Prévention
Expertise & Support technique

Émis le 01.11.14