

AVIS DE SÉCURITÉ
RÉSEAU DE DISTRIBUTION
2002-03.1
Vérificateur d'absence de tension

S.V.P. diffuser à tout le personnel du réseau aérien de Distribution

Population concernée:

Monteurs, jointeurs, dépanneurs, gestionnaires


Considérant qu'une norme de maintenance ainsi qu'une procédure de vérification du seuil de détection pour les vérificateurs de tension Catu modèle "CC 365 12-25 kV" ont été approuvées par la direction Expertise et support technique du réseau de distribution.
Considérant que les membres du CPSS 1500 recommandent la levée de l'avis de sécurité 2002-03 (Vérificateur d'absence de tension).


Prenez note que l'avis de sécurité 2002-03 est retiré.

Références:

- Compte rendu CPSS 1500, R-192 dossier CD-001.02
- Norme de maintenance "vérificateur d'absence de tension moyenne tension" (B.43.2-06) en vigueur le 2003/01

Ressource support à contacter: Donald Fraser : (816-8279 HQ)

Préparé par:  04-01-12
Gaétan Daigneault
Chef réseau aérien
Dir.Expert.& Supp.tech.du rés.de distrib.
Vice-présidence Réseau

 04-01-15
Gérard Cyr
Chef sécurité et prévention
Dir.Expert.& Supp.tech.du rés.de distrib.
Vice-présidence Réseau