

AVIS DE SÉCURITÉ
DIRECTION RÉSEAU DE DISTRIBUTION
MOUFLE POUR PALAN

S.V.P. Diffuser à tout le personnel qui intervient sur le réseau de distribution

Contexte :

Un incident est survenu au territoire Montréal impliquant un moufle de palan. L'écrou qui est utilisé pour fixer le crochet au boîtier du moufle s'est dévissé en totalité libérant ainsi le transformateur qu'il soutenait de son attache.

Constataion :

Suite à l'expertise effectuée à l'Institut de Recherche Électrique du Québec (*IREQ*), il s'avère que la tension effectuée par l'écrou sur la barrure a amené la rupture de cette dernière laissant l'écrou se dévisser graduellement jusqu'à la séparation des deux pièces.

Population concernée :

Monteurs, dépanneurs, gestionnaires

Cet avis est complémentaire à l'avis #02-04

Il est convenu de prendre les mesures suivantes afin de corriger la situation :

Retirer progressivement de la circulation tous les moufles à palans dont l'écrou du crochet n'est pas visible.

Les acheminés aux Ateliers Jarry afin que le personnel habilité apporte les modifications appropriées aux pièces. (Lubrification des faces pivotantes, souder l'écrou au boulon)

Mesures transitoires jusqu'au 24 Janvier 2003:

Afin d'éviter d'être en rupture de matériel, il est possible d'utiliser ces palans dans l'attente des réparations. Cependant avant chaque usage, vérifier visuellement si le crochet est bien retenu par l'écrou et que la barrure (goupille) est bien en place.

Mesures entreprises :

Il est possible pendant l'application de la campagne de rappel de remplacer vos moufles de palans à modifier par des moufles de la même marque si aucune autre n'est disponible. Cette disposition est possible à condition que le moufle de palan soit neuf.

Personnes ressources à contacter :

Alain Filiatrault
Conseiller Expertise et Support Technique
Réseau Aérien
Tel H.Q. : 816-7242

Alain Filiatrault 02-12-18
 Pour: *Gaétan Daigneault*
 préparé par: Gaétan Daigneault
 Chef Réseau aérien
 Expertise & Support technique de
 Distribution

Gérard Cyr 02-12-18
 Gérard Cyr
 Chef Unité Sécurité / Prévention
 Expertise & Support technique de
 Distribution