

AVIS DE SÉCURITÉ
DISTRIBUTION
Remorque à motoneige fermée

S.V.P. diffuser à tout le personnel du Réseau aérien de Distribution

Contexte:

Cet avis fait suite à un accident survenu sur le territoire Nord-Est

Mise en situation:

Lors d'un déplacement sur la route avec une remorque à motoneige fermée de marque Falmecc, le timon de la remorque s'est brisé complètement et la remorque est allée heurter les congères situées aux abords de la route.

Population concernée:

Monteurs et gestionnaires

Mesure à suivre


Nous interdisons l'utilisation des remorques à motoneige fermées de marque Falmecc, Remec ou JL Leclerc ayant un timon simple tant et aussi longtemps que le groupe Technologie des véhicules ne se sera prononcé sur la solution à apporter et que le groupe Maintenance véhicule n'aura pas procédé au renforcement ou au remplacement du timon.


Voir photos pour identification des remorques.

Ressources support à contacter;

Gilles Héту
Conseiller intervention
Réseau aérien Expertise et support technique / Dist.
Tél.: (514) 385-8888 ext. 7289 ou 816-7289 HQ

Préparé par:


Gaétan Daigneault
Chef Réseau aérien
Expertise et Support technique
Distribution


Gérard Cyr
Chef Sécurité / Prévention
Expertise et support technique
du réseau de Distribution



2002 6 13