

AVIS DE SÉCURITÉ
RÉSEAU DE DISTRIBUTION
2003-07
Transformateur à isolation solide (TISR)

S.V.P. diffuser à tout le personnel du réseau souterrain de Distribution

Contexte:

3 bris de transformateur à isolation solide (TISR) sont survenus récemment au territoire Île de Montréal (1 au projet Sudenco et 2 au projet Bois-franc). Afin de prévenir tout risque pour le personnel, nous devons temporairement mettre en place des mesures préventives dans l'attente de la détermination des causes exactes des défaillances.

Mesures entreprises

Des expertises approfondies seront entreprises dans les plus brefs délais incluant des essais sur des unités vieillies en réseau.

Population concernée:

Le personnel jointeur, dépanneur, thermographe, aux gestionnaires concernés ou tout autre intervenant ayant à ouvrir une structure avec transformateur à isolation solide

Règle à respecter

Toute intervention requérant l'ouverture de couvercle de structure contenant des transformateurs à isolation solide doit se réaliser hors tension.
Cette mesure temporaire demeurera en vigueur jusqu'à l'obtention des conclusions des expertises.


Rappel :


Malgré que la structure soit hors tension, on doit appliquer les prescriptions du poste de travail.

Ressources support à contacter: Pierre Magnan 816-7370

Jacques Côté 816-7374

Préparé par:


Alain Trépanier 03-12-05
Chef Réseau Souterrain
Dir. Exp. & Supp. tech. de distr.
Vice-présidence – Réseau


Gérard Cyr 03-12-05
Chef Unité Sécurité / Prévention
Dir. Exp. & Supp. tech. de distr.
Vice-présidence – Réseau

Le 4 décembre 2003

1600-00/20-067-20.8