

**AVIS DE SÉCURITÉ**  
**DISTRIBUTION**  
**2000-05**  
**Produits de nettoyage de cables**

*S.V.P. diffuser à tout le personnel du réseau souterrain de Distribution*

**Contexte:**

Lors de la confection d'une jonction de transition de type Raychem, le jointeur a utilisé le nouveau produit de nettoyage Aéro 93B (chiffons imprégnés). À l'étape du chauffage de l'enveloppe, il a ressenti rapidement des douleurs à la gorge.

**Constatations:**

Lors du travail, la ventilation n'était pas en place.  
Le produit Aéro 93B présente des risques lorsqu'il est chauffé.

**Mesure entreprise:**

Une mesure de la concentration du produit dans le poste de travail doit être faite pour lever tout doute quand à la sécurité des travailleurs.

**Population concernée**

Tous le personnel de distribution ayant à utiliser ce produit de nettoyage, leur support techniques ainsi que leurs gestionnaires.


**Règles à respecter**


- Le produit nettoyant Aéro 93B (chiffons imprégnés) ne doit pas être utilisé jusqu'à la conclusion des essais dans le poste de travail.
- Le produit nettoyant HCFC141B (aérosol) peut être utilisé pour tout travail ne nécessitant pas de chauffage avec chalumeau.

**Rappel des consignes à respecter**

- Vérifier l'absence de gaz selon les prescriptions du poste de travail.
- Ventilation d'environ 10 minutes avant de pénétrer dans la structure et de façon contenue par la suite.

Ressource support à contacter: Pierre Magnan 816-7370

Préparé par:   
Gilles Desjardins  
Chef Unité réseau souterrain  
Distribution

 00-06-29  
Gérard Cyr  
Chef Unité sécurité / prévention  
Expertise & Support technique  
Distribution

c.c.: Richard Savage, CPSS, CRSS, Coge E.S.T., Directeurs des Territoires, Directeur Conduite du réseau,  
Conseillers Prévention