

**AVIS DE SÉCURITÉ**  
**DISTRIBUTION**  
**2001-04**  
**Pince de tirage**

*S.V.P. diffuser à tout le personnel du réseau aérien de Distribution*

**Contexte:**

Cet avis fait suite à une série d'événements survenu dans les territoires Richelieu et Laurentides lors de l'utilisation de pince de tirage de marque Hydrocom # HCC-477 code HQ #108 1261 et #108 1262. Lors de l'utilisation de la pince, des glissements ont été observés au moment de la prise de tension mécanique ainsi qu'un en tension mécanique.

**Population concernée:**

Monteurs, dépanneurs.


**Recommandations :**


**Arrêt immédiat de l'utilisation des pinces de tirage Hydrocom # HCC-477 L et R**

Nous procéderons ultérieurement à une campagne de rappel lorsque le fabricant aura diagnostiqué la cause et qu'il sera en mesure d'apporter les correctifs nécessaires.

Vous serez informés des détails de la campagne de rappel aussitôt que possible.

Personne ressource à contacter: René Pelletier (816-7305)

Préparé par:   
Gaëtan Daigneault  
Chef Réseau aérien  
Expertise & support technique  
Vice-présidence - Distribution

  
Gérard Cyr  
Chef Unité Sécurité / Prévention  
Expertise & support technique  
Vice-présidence - Distribution

Émis le 21 février 2001